

▶大丹波線林道・路側崩落 (起点から100m)



▶寸庭線林道・路面洗堀
(起点から1km)
(中央オレンジ色は町職員)



【大丹波線林道】
 延長 L114225m
 起点から100mと約1.6km地点で大規模路側崩落があり、1.6km以降は、未舗装部の路面洗堀、土砂崩れが複数箇所あり通行は不可。
 (復旧計画)
 令和元年10月～令和3年度内
 (概算事業費)
 1億円



▲大丹波線林道・路側崩落 (起点から1.7km)

【名坂線林道】(大丹波地区)
 延長 L11268m
 林道起点部の路側崩落、沢閉塞の影響による土砂流入があります。起点部の路側崩落のため、通行は不可。
 (復旧計画)
 令和元年10月～令和3年度内
 (概算事業費)
 6千万円
 ※林道に関する問い合わせは、環境整備課
 ☎ 83・2317

▶名坂線林道・路側崩落 (起点部)

